



GEO-DAR Warszawa ul. Wojciechowskiego 40/115				Zał.Nr 5.12
Opinie geotechniczne				Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N
				Przekrój geotechniczny III-III obiekt 3P
	Data	Nazwisko	Podpis	Skala
Opracował	04.2015	mgr Dariusz Luks		1: 200/50