
RE1 120 / 600cm
podciąg
posadzka do remontu konserwatorskiego
nowe ocieplenie wełna mineralna 0031 gr18cm
BRUZDA 30x30 cm D.O. -0,97
schody zewnętrzne wraz z zadaszeniem poddawane rozbiórce
pomocniczy sprzęt ratunkowy
ściana budynku na dz.nr 116/1
drzwi napowietrzające
podcień przed wejściem do budynku h.min.=3,8m
projekt ogrodzenia wg odrębnego opracowania
ul. Moniuszki
dz. nr 116/1
dz. nr 65/10
dz. nr 117/1
dz. nr 65/16
dz. nr 53/23
ul. Sienkiewicza
KL1
KL2
KL3
G-0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
KURTYNA WODNA
WEJŚCIE GŁÓWNE
WC
recepcja z obniżeniem blatu dla NS
podciąg
ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni dziedzińca
bieżąca woda
przeszklony właz studni
drewniana barierka wys. 1,1m wykorzystująca oryginalne traliki
rozbiórka istniejącej studzienki doświetlającej
nowe ocieplenie w tynku
platforma podłogowa z przesuwem
ogrzewanie konwektorowe
Podblatowa witryna chłodnicza
ruro spustowe
ZZS 0.1
TP0.2
TP0.2/9
TP0.2/23
TP0.2/26
TP0.2/25
TP0.2/28
TP0.2/27
TP0.2/24
TP0.2/29
TP0.2/30
TP0.2/32
TP0.2/10
TP0.2/7
TP0.2/8
TP0.2/13
TP0.2/16
TP0.2/14
TP0.2/18
TP0.2/19
TP0.2/28
TP0.1/16
TP0.1/25
TP0.1/17
TP0.1/26
TP0.1/28
TP0.1/36
TP0.1/18
TP0.1/27
TP0.1/16
TP0.1/25
TP0.1/10
TP0.1/22
TP0.1/34
TP0.1/31
TP0.1/23
TP0.1/35
TP0.1/24
TP0.1/12
TP0.1/11
TP0.1/32
TP0.3/8
TP0.3/13
TP0.3/14
TP0.3/10
TP0.3/11
TP0.3/17
TP0.3/5
TP0.3/16
TP0.3/4
TP0.1/42
TP0.1/43
TP0.1/44
TP0.1/15
TP0.1/8
TP0.1/20
TP0.1/21
TP0.1/22
TP0.1/13
TP0.1/14
TP0.1/23
TP0.1/33
TP0.2/20
TP0.3/6
TP0.3/7
TP0.3/12
TP0.3/15
TP0.3/18
TP0.3/19
TP0.3/20
TP0.3/21
TP0.3/22
TP0.3/23
TP0.3/24
TP0.3/25
TP0.3/26
TP0.3/27
TP0.3/28
TP0.3/29
TP0.3/30
TP0.3/31
TP0.3/32
TP0.3/33
TP0.3/34
TP0.3/35
TP0.3/36
TP0.3/37
TP0.3/38
TP0.3/39
TP0.3/40
TP0.3/41
TP0.3/42
TP0.3/43
TP0.3/44
TP0.3/45
TP0.3/46
TP0.3/47
TP0.3/48
TP0.3/49
TP0.3/50
TP0.3/51
TP0.3/52
TP0.3/53
TP0.3/54
TP0.3/55
TP0.3/56
TP0.3/57