

Miejscowość: Pruszków
Gmina: Pruszków
Powiat: pruszkowski
Województwo: mazowieckie

Obiekt: budynek
Inwestor: Powiat Pruszkowski
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa
Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks

System wiercenia:








Rzędna: 96.00 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2018-11-15

Wierzenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<div><div><div>▼</div><div>2.40</div><div>▼</div></div></div>		Czwartorzęd		0.10	Asfalt	Asfalt	nN (Ps+K)	w	szg/In	la		
				0.40	nasyp niekontrolowany, ciemny szary, piasek średni+kamienie	nN (Ph)						
				0.70	nasyp niekontrolowany, ciemny szary	Pd	In					
				1.30	Piasek drobny, żółty	Ps	w/nw	lb	0.4			
					Piasek średni, żółty							
				3.50	Piasek drobny, jasny szary przewarstwiony piaskiem średnim	Pd/Ps	w	szg	lc	0.5		
				7.00								

Profil otworu: 4 Rzędna: 96.10 m Data wiercenia: 2018-11-15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd	Czwartorzęd			nasyp niekontrolowany, czarny, piasek humusowy+żużel	nN (Ph+żuż)		ln			
					1.00	Piasek średni, jasny żółty	Ps	w	szg	lb	0.4	
					2.30	Piasek średni, jasny żółty przewarstwiony pospółką	Ps//Po	w/nw	szg/ln	la		
					3.90	Piasek drobny, jasny żółty	Pd	w	szg	lb	0.4	
					5.00	Piasek drobny, jasny szary		nw		lc	0.5	
					7.00							