

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.nr: 6.4

Profil numer ot-7

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 71/2

Miejscowość: Niemstów

Gmina: Lubin

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: przebudowa drogi wewnętrznej

Inwestor: Gmina Lubin

Zlecniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.

Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 108.99 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2023-07-28

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6							
						7	8	9	10	11	12	13
					0.25	nasyp niekontrolowany (Gruz ceg. i bet., Ż, Ps, Humus, Kruszywo łamane 0/63,0)	nN	mw				IA
					0.45	ciemnobrązowy	Gb					IC
					0.80	gleba ciemnobrązowa	Ps(+Ż)	mw/w	0.46			IIB1
					1.20	Piasek średni + żwir jasnobrązowy	Ps(+Ż) Pd					IIB2
					1.70	Piasek średni + żwir jasnoszary	Pr(+Ż)	nw	0.4			IIB1
					2.00	piasek średni jasnoszary	Ps					IIB2
					3.00							

Profil numer ot-8 Rzędna: 109.12 m n.p.m. Data: 2023-07-28

					0.10	nasyp budowlany (kruszywo łamane 0/31,5 - żużel pomiedziowy)	nB	mw	0.74			zg	IB
					0.35	gleba ciemnobrązowa	Gb						IC
					0.55	Piasek średni + żwir brązowy	Ps(+Ż)	mw/w	0.48				IIB1
					1.00	pospółka jasnobrązowa	Po						IIC
					1.40	Piasek gruby + żwir jasnoszary	Pr(+Ż)	w/nw	0.46				IIB1
					2.00	piasek średni jasnoszary	Ps						IIB2