

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.nr: 6.1

Profil numer ot-1

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 71/2
 Miejscowość: Niemstów
 Gmina: Lubin
 Województwo: dolnośląskie





Obiekt: przebudowa drogi wewnętrznej
 Inwestor: Gmina Lubin
 Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.
 Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy







Rzędna: 108.27 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2023-07-28

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna			
	[m.p.p.t]		[m]										[m]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
 1.00		Nasypany			0.10	nasyp niekontrolowany (Kruszywo łamane, Gruz ceglany i betonowy)	nN	mw	0.37		szg	IA			
					0.40	nasyp niekontrolowany (Gp, Humus, Żużel, Kruszywo łamane, Ps) ciemnobrązowy	Gb	mw/w				IC			
		Czwartorzęd Pleistocen		0.70	gleba ciemnobrązowa	Ps(+Ż)	w	IIB1							
				1.00	piasek średni jasnobrązowy przewarstwiony piaskiem drobnym	Ps Pd	Pg					0.48			
				1.40	Piasek średni + żwir szary przewarstwiony pospółką przewarstwiony piaskiem gliniastym	Ps(+Ż) Po						0.43			
				1.90	piasek średni szaro-brązowy	Ps						nw	0.5	IIB2	
				3.00											

Profil numer ot-2 Rzędna: 108.14 m n.p.m. Data: 2023-07-28

 0.90	<div>Czwartorzęd Plejstocen</div>	<div>Nasypany Nasypany</div>		0.15	nasyp niekontrolowany (Kruszywo łamane, Gruz ceglany i betonowy)	nN	mw	0.43	szg	IA	
				0.40		nasyp niekontrolowany (Gp, Humus, Żużel, Kruszywo łamane, Ps) ciemnobrązowy	Gb			mw/w	IC
				0.60	gleba ciemnobrązowa		Ps(+Ż)			w	IIB1
				0.90	piasek średni + żwir jasnobrązowy przewarstwiony piaskiem drobnym	Ps Pd	nw			0.5	IIB2
				1.50	Piasek średni + żwir szary przewarstwiony pospółką przewarstwiony piaskiem gliniastym	Ps(+Ż) Po Pg				0.4	IIB1
				2.00							